

某ディーラー店受電盤修繕工事結果

2020年11月施工 株式会社プローバ



南面左下補修前 南面右下補修前



南面下部板金熔接補修後



南面下部錆取り塗装後



北面左下補修前 北面右下補修前



北面下部板金熔接補修後



北面下部錆取り塗装後



北左扉下部補修前



北左扉下部補修後



東面補修前



東面補修後



西扉下部補修前



西扉下部補修後



南右扉下部補修前




南右扉下部補修後



北面上部左補修前



北面上部左補修後



北面上部右補修前



北面上部右補修後



南面上部左補修前



南面上部左補修後



南面上部右補修前



南面上部右補修後